

Molenaarsverslag molen De Hersteller 2011

In 2011 is er veel werk verricht aan de molen, het gehele staartwerk is vernieuwd. Evenals het staartwerk is ook het kruirad volgens details overeenkomstig het oude bouwbestek en oude foto's gemaakt. Al het nieuw aangebracht houtwerk is van twee lagen grondverf voorzien, en zal in 2012 door de schilder worden afgeschilderd. Tevens zijn tijdens de restauratie de beide voeghoutkoppen aan de achterzijde met kunsthars hersteld.

Door de molenaar zijn in 2011 nog andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die in het monumentenonderhoudsrapport stonden vermeld, zoals oa het aanbrengen van krammen rondom de hakkelbouten onder het tafelement. Ook is er een lekenketting aangebracht en is al het ijzerwerk van de vangstok vervangen, waarbij het buitenijzerwerk thermisch is verzinkt.



Foto genomen tijdens de hijswerkzaamheden van de staartconstructie

In 2011 heeft ondanks dat de molen een paar maanden niet heeft kunnen draaien, het gevlucht toch nog zo'n 288.656 omwentelingen gemaakt.

Ook is er een mooi informatiebord met informatie over de molen, welke aan de wegkant zal worden geplaatst, zodat voorbijgangers het goed kunnen lezen.

Ook is eind 2011 het onderhoudsplan voor de komende 6 jaar tot stand gekomen, welke begin januari 2012 in ingediend. Tevens worden in 2012 de laatste onderhoudswerkzaamheden van het oude 6 jarenplan afgerond.

Kort samengevat staat de molen er weer goed bij.

Johannes Kooistra, molenaar/bewoner